

附件

## 滨州市惠民县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇 （街道）	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成期限
15-D008-SD	12月13日	滨州	惠民县	孙武街道	山东立方木业科技有限公司	山东省滨州市惠民县孙武街道办事处大朱村北	现场检查时，该公司正在生产，喷漆、烘干、砂光工序也正在作业。1. 房顶共建有 25 个废气直排口，其中有 7 个直排口正在向外环境排气，伴有白色粉尘，并能闻到明显的刺激气味；2. 房顶建有喷漆废气收集管道，管道接口共有 6 个断开处，废气和白色粉尘从断开处直接排放，顶上积聚着大量白色粉尘。	确保治污设施正常运行，完善污染防治设施。	1月15日